

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1a. CALLE 2-05 ZONA 8, BARRIO AURORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-0596-42	FECHA	10/09/2024



Foto 1: Instalación de capotes metálicos en techo, 16 ml



Foto 2: Mantenimiento de cancha con lamina calibre 26 y costaneras 225 m2



Foto 3: Mantenimiento de cancha con 39m canales de PVC



Foto 4: Mantenimiento de perfiles metalicos con anclaje a edificios y muros existentes



Foto 5: Mantenimiento de cancha con caidas de agua pluvial.



Foto 6: Mantenimiento de perfiles metalicos con anclaje a edificios y muros existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la ODF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

