



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELGICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0021-43	FECHA:	30/05/2024



Sustitución de piso cerámico



Sustitución de piso de torta de concreto




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 instalación de capotes de aluzinc liso de 2,20 c/u calibre 26



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELGICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0021-43	FECHA:	30/05/2024







Reparación de cuneta de concreto



Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 10 AWG



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---