



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires, Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0051-43	FECHA:	16/08/2024



Suministro y sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Suministro y sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Suministro y sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Suministro y sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Suministro y sustitución de portón principal de tubos y malla galvanizada.



Suministro y sustitución de portón principal de tubos y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la ORE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público