## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIA	S DETERMINADAS: PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
EPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
ODIGO DEL STABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	15/02/2024
Mantenimiento de e	estructura de soporte (metal) por metal.		
servación: Si es necesar	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de l	nojas.	Carol Sicilal Sugar
	JUNTA TO SECOLARO		SOMECOONS 3
	Firma y sello del Presidente de La OPF, o		Firma y Sello Director Centro Educativo Público

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

**PREVIO** 

DURANTE

POSTERIOR

MUNICIPIO: GENOVA COSTA CUCA DEPARTAMENTO: Quetzaltenango DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL CASERIO VALPARAISO **EORM** ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO FECHA: 20/06/2024 09-21-0669-43



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.



Foto 3: Sustitución de rejillas de metal para cunetas.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta (Iljado, sepillado sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución de chapa cerradura sobreponer de engrape.



Foto 6: Mantenimiento a portón de metal.

Firma y sello del Presidente de la OFF ESCOLAR

Firma y Sello Director Cantro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitto Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

HIMTA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

(1)

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

SITUACION DEFICIENC	NO DETERMINADAD.		
DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: Sustitución de mezcladora lavamanos (llave, contra llave, tubo de abasto)



Foto 8: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto)



Foto 9: Sustitución de tubería PVC 1/2 Y 3/4 línea principal.



Foto 10: Reparación de estufa en cocina con ladrillo y chimenea.



Foto 11: Sustitución de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada.



Foto 12: Reparación de muro perimetral (repello y cernido).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFS COLAR O S

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en en entro Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.