



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 13: Mantenimiento de estructura de soporte (metal) por metal.



Foto 14: Aplicación pintura exterior latex celeste y pintura aceite azul.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26. FINALIZADO.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo. FINALIZADO.



Foto 3: Sustitución de rejillas de metal para cunetas. FINALIZADO.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, sepillado sujeciones, aplicación de pintura). FINALIZADO.



Foto 5: Sustitución de chapa cerradura sobreponer de engrape. FINALIZADO.



Foto 6: Mantenimiento a portón de metal. FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: Sustrucción de mezcladora lavamanos (llave, contra llave, tubo de abasto). FINALIZADO.



Foto 8: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto). FINALIZADO.



Foto 9: Sustrucción de tubería PVC 1/2 Y 3/4 línea principal. FINALIZADO.



Foto 10: Reparación de estufa en cocina con ladrillo y chimenes. FINALIZADO.




Foto 11: Sustrucción de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada. FINALIZADO.



Foto 12: Reparación de muro perimetral (repello y cernido). FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---