

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE**

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-1057-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024




Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
   
**IMEY LISSETH SOC. CARRÓN**  
**ARQUITECTA**  
**COL. No. 4057**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-1057-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024
			
Foto 7: Se puede verificar la instalación de piso ya finalizado en aula 2.		Foto 8: Se puede verificar la instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 en aula 2.	
			
Foto 9: Se puede verificar la instalación de sistema eléctrico de iluminación, instalación de lámpara tipo led.		Foto 10: Se puede verificar la aplicación de pintura en muros y remozamiento en puerta de metal.	
			
Foto 11: Evaluadora de campo, firmando acta de finalización del proyecto de remozamiento.		Foto 12: Presidente de OPF, procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.	

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
**IMBY LISBETH SOB CHIGU**  
**ARQUITECTA**  
**COL. No. 4057**  
 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa