
DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
IOMBRE DEL STABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0010-45	FECHA:	28/06/2024








Foto 3: Suministro y Reparación de torta de concreto 11 X 1.25 M Finalizado



Foto 4: Suministro y Sustitución de malta por balcones de metal Finalizado



Foto 5: Suministro y Sustitución de gradas de concreto por rampa de concreto 2 x 2m Finalizado



Foto 6: Suministro y Sustitución de portón de metal de 2 x 2.5 M Finalizado

llo del Presidente de la OPF

POSTERIOR DURANTE SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: **PREVIO** FLORES COSTA CUCA MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: Quetzaltenango NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL ALDEA SEQUIVILLA INEB DE TELESECUNDARIA ESTABLECIMIENTO: 28/06/2024 CÓDIGO DEL 09-22-0010-45 FECHA: **ESTABLECIMIENTO**






Foto 8: Suministro y Sustitución de puerta de metal en sanitarios Finalizado



Foto 9: Suministro y Sustitución de lámina, por lamina troquelada Calibre 26 en aulas Finalizado




Foto 10: Suministro y sustitución de lámina acanalada por lámina acanalada c26 en cocina Finalizado



Foto 11: Suministro y Mantenimiento de estructura de metal de módulo de 2 aulas Finalizado



Foto 12: Suministro y Mantenimiento de 3 balcones de metal de 1.65x1.06

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Quetzaltenango MUNICIPIO: FLORES COSTA CUCA NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEQUIVILLA ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 09-22-0010-45 28/06/2024 FECHA: ESTABLECIMIENTO Foto 14: Suministro e Instalación de 20 mt de piso cerámico en cocina Foto 13: Suministro y Mantenimiento de 2 puertas de metal de dos aulas Finalizado Finalizado Foto 15: Suministro e Instalación de azulejo en pila de cocina Finalizado Foto 16: Suministro, desinstalación e instalación de lámina acanalada por lamina troquelada en sanitario Finalizado Foto 18: Suministro y Sustitución de instalación eléctrica en aulas Foto 17: Suministro y sustitución de torta de cemento en patio 40 m2 Finalizado Finalizado Observación: Si es necesario se p