



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PUERTA CHOACAMAN CUARTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0057-43	FECHA:	18 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: MODULO 1 SUSTITUCION DE PORTON DE MALLA POR POTON DE METAL



Foto 2: MODULO 2 SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODORO



Foto 3: SUSTITUCION DE TAPADERA DE SANITARIO



Foto 4: MODULO 2 SUSTITUCION DE LLAVE DE MIGNITORIO



Foto 5: MODULO 2 SUSTITUCION DE CANAL PVC




Foto 6: MODULO 2 SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PUERTA CHOACAMAN CUARTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0057-43	FECHA:	18 DE JUNIO DE 2024



FOTO 7: MODULO 3 SUSTITUCION DE CHORROS Y COSTRUCCION DE LAVAMANOS





Foto 8: MODULO 3 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS




FOTO: 9 MODULO 4 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOK





Foto 10: MODULO 4 SUSTITUCION DE CANALES PVC.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

