



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHE | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN Cantón Xesic Segundo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xesic Segundo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-4691-42 | FECHA: | 22/05/2024 |



MODULO 3: En proceso Sustitución de canal de metal por pvc



MODULO 3: EN PROCESO Sustitución de puerta



EN PROCESO Sustitucion de inodoros



EN PROCESO Reparación de Muro Perimetral



EN PROCESO Sustitución de Portón de Metal




EN PROCESO Pintura en Muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHE | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN Cantón Xesic Segundo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xesic Segundo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-4691-42 | FECHA: | 24/06/2024 |



MODULO 1: FINALIZADO Sustitución de lamina y estructura de soporte.



MODULO 1: FINALIZADO Sustitución de piso de cemento liquido




MODULO 1: FINALIZADO Sustitución de canales de metal por PVC



MODULO 2: FINALIZADO Sustitución de lamina y mantenimiento de estructura de soporte de metal



MODULO 2: EN PROCESO Sustitución de canales de metal por pvc.



MODULO 3: FINALIZADO Sustitución de lamina y estructura de soporte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHE | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN Cantón Xesic Segundo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xesic Segundo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-4691-42 | FECHA: | 24/06/2,024 |




MODULO 3: FINALIZADO Sustitución de canal de metal por pvc




MODULO 3: FINALIZADO Susustitución de puerta



FINALIZADO Sustitucion de inodoros



EN PROCESO Reparación de Muro Perimetral



FINALIZADO Sustitución de Portón de Metal



FINALIZADO Pintura en Muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

