

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de lámina troquelada aluzinc, Sustitución de elementos de fijacion (tornillos).



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de lamparas tipo LED




Foto 3: Modulo 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Modulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Modulo 1 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada





Foto 6: Modulo 1 Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no superar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPE
Escuela Primaria Rural "Los González"
Chiché, Quiché


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Primaria Rural "Los González"
Chiché, Quiché

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Modulo 2 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de lámina troquelada aluzinc, Sustitución de elementos de fijacion (tornillos).




Foto 8: Modulo 2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal , Sustitución de elementos de fijacion (tornillos)




Foto 9: Modulo 2 Sustitución de lamparas tipo LED




Foto 10: Modulo 2 Sustitución interruptores simples, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).



Foto 11: Modulo 2 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 12: Modulo 3 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asegurarse del número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 13: Modulo 3 Sustitución de tomacorrientes dobles, Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



Foto 14: Modulo 3 Sustitución de lamparas tipo LED, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 15: Modulo 3 Sustitución interruptores dobles



Foto 16: Modulo 4 Pintura en muros exteriores e interiores.





Foto 17: Modulo 4 Sustitución de lamparas tipo LED, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 18: Modulo 4 Sustitución interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	28/10/2024



Foto19: MODULO 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 20: MODULO 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 2: Modulo 3 Fabricacion e instalacion de ventana de metal.



Foto 3: Modulo 5 Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 4: Modulo 6 Reparación de planchas de concreto de patio.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

