



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
C. O. E. P. M. E. P.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0107-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de balcón de metal.



Foto 4: Modulo 1 Sustitución de lámparas 2x40, toma corrientes dobles, ducto electricos más accesorios.



Foto 5: Módulo 1 Sustitución de Chapa



Foto 6: Modulo 1 Sustitución de Canal de pvc y Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0107-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Modulo 2 Sustitución de Canal de PVC, de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 8: Modulo 3 Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 9: Modulo 3 Sustitución de lamparas 2x40




Foto 10: Modulo 3 Sustitución de lamparas 2x40






Foto 11: Modulo 4 Sustitución de lamparas 2X40



Foto 12: Modulo 5 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0107-43	FECHA:	20/11/2024




Foto13: Modulo 5 Sustitución de Piso cerámico



Foto 14: Modulo 5 Sustitución de Canal de PVC

Modulo 5 Sustitución de piso ceramico.



Foto 15: Modulo 5 Sustitución de tapadera de sanitario



Foto 16: Modulo 5 Sustitución de grifos




Foto 17: Modulo 5 Sustitución de puerta.




Foto 18: Modulo 5 Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0107-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 19: Patio: Modulo 5 Reparación de piso de torta de concreto




Foto 20:



Foto 21:




Foto 22:




Foto 23:







Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

