

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0151-43	FECHA:	05/08/2024



foto 1. Modulo 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2. Modulo 1: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3. Modulo 1: Sustitución de capote calibre 26 para lamina troquelada



Foto 4. Modulo 1: Sustitucion de estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal)



Foto 5. Modulo 1: Pintura de paredes interiores y exteriores



Foto 6. Modulo 1: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Tomra Macabeta de Leon y Ortiz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CANTÓN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL	14-03-0151-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 7. Modulo 1: Sustitución de puerta



Foto 8. Modulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 9. Modulo 1: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 10. Modulo 1: reparacion de pared deblock



Foto 11. Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto, por torta de concreto



Foto 12. Modulo 1: Sustitucion de tubería de pvc línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Anuberta de Leon Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CANTON BUENA VISTA
CÓDIGO DEL	14-03-0151-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 13. Modulo 1: Sustitución de tubería línea principal



Foto 14. Modulo 1: Sustitución inodoro



Foto 15. Modulo 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 16. Modulo 1: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emma Anabela de León Romay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

