

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0029-43	FECHA:	13/03/2024



Foto1: Instalación de canales PVC y colocación de bajadas de agua pluvial detrás de la escuela. Y elementos de fijación. Módulos 1 y 2.




Foto 2: Sustitución de canales PVC y colocación de bajadas de agua pluvial delante de la escuela. Y elementos de fijación. Módulos 1 y 2.




Foto 3: Instalación de vidrios. Módulo 2.



Foto 4: Sustitución de inodoros y tuberías de desagüe. Módulo 3.



Foto 5: Baños, sustitución de láminas y elementos de fijación. Modulo 3.



Foto 6: Reparación de pila. Mantenimiento y colocación de azulejos. Módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0029-43	FECHA:	13/03/2024




Foto 5: Sustitución de canales PVC y colocación de bajadas de agua pluvial en techado de cocina y bodega. Y elementos de fijación. Módulo 5.







Foto 6: Sustitución de láminas de zinc por láminas troqueladas sobre techado. Módulo 6.



Foto 7: Sustitución e instalación de bombillas en las aulas y en los corredores. Módulo 7.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---