

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0121-42	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC C-26




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL.




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3".



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC C-26.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE METAL, POR METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI


Firma y Sello Director Centro Educativo PUV