



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

Ministerio de Educación
 Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0125-43	FECHA:	01/008/2024



Foto 1 : MODULO 1: Sustitución de estufas rurales



Foto 2. MODULO 1: Reparación de cable eléctrico



Foto 3. MODULO 2: Instalación de Unidades de fuerza



Foto 4. MODULO 2: Sustitución de chapa Yale para puerta



Foto 5. MODULO 2: Reparación de cabel eléctrico e Instalación de unidades de luz



Foto 6. MURO PERIMETRAL: Reparacion de muro perimetral frente a la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma manuscrita del Presidente de la OPE



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma manuscrita del Director



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0125-43	FECHA:	01/08/2024



Foto 7. MURO PERIMETRAL: Reparacion de muro perimetral frente a la escuela de block con soleras y columnas intermedias







Foto 8. MODULO 3: Instalacion y Sustitucion de Inodoro




Foto 9. MURO PERIMETRAL: Sustitución de porton de metal de ingreso de malla por metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

