



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | ZACUALPA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA VEGA II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-04-0125-43 | FECHA:                         | 30/008/2024      |



Foto 1 : MODULO 1: Sustitución y Reparación de estufa rural completa



Foto 2. MODULO 1: Instalación de tablero de flipones




Foto 3. MODULO 2: Instalación de Unidades de fuerza (tomacorriente) incluye cable eléctrico



Foto 4. MODULO 2: Sustitución de chapa Yale para puerta



Foto 5. MODULO 2: Instalacion de unidades de luz (Interruptor, plafoneras, ducto y cable)



Foto 6. MODULO 3: Suministro e Instalación de puertas de metal en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | ZACUALPA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA VEGA II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-04-0125-43 | FECHA:                         | 30/08/2024       |



Foto 7. MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral frente a la escuela de block con tubo hg y malla galvanizada con soleras y columnas intermedias




Foto 8. MODULO 3: Instalación y Sustitución de Inodoro



Foto 9. MURO PERIMETRAL: Sustitución de porton de metal de ingreso de malla por metal (3m x 2.80 m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>JUNTA ESCOLAR<br/>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA "LA VEGA II"<br/>ZACUALPA, QUICHÉ</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |  <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VEGA II<br/>14-04-0125-43<br/>ZACUALPA, EL QUICHÉ</p> |
|---|--|---|---|