

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TURBALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TURBALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0130-43	FECHA:	2 de julio 2024



Foto1: Modulo 2, Fabricación e instalación de puerta en modulos.



Foto 2: Modulo 2, Sustitución de chapa.



Foto 3: Modulo 2, Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Modulo 2, Cambio de lamina troquelada calibre 26.




Foto 5: Modulo 4 Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), sustitución de chapa y fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto 6: Modulo 4, Sustitución de pila de cementode dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TURBALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TURBALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0130-43	FECHA:	2 de julio 2024




Foto 1: Modulo 1, Instalacion de valcones de metal en venta.




Foto 2: Modulo 2, sustitucion de Grifos.




Foto 3: Modulo 2, sustitución de tubria PVC Linea Principal aguas puviales.




Foto 4: Modulo 2, pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Modulo 2, mantenimineto de estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, apkicación de pintura)




Foto 6: Modulo 2, sustitución de llave para mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  