



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Viva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5211-43	FECHA:	03 de Junio de 2,024



Foto1: Modulo 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1 Suministro de soporte o pescante , para canal de metal.



Foto 3: Modulo 2 Sustitución de canal de metal



Foto 4: Modulo 3 Reparación de bajada de agua Pluvial, tubo pvc 3"



Foto 5: Cancha: Sustitución de canal de metal




Foto 6: Muro Perimetral: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, solera intermedia y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Viva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5211-43	FECHA:	03 de Junio de 2,024



Foto 7 Muro Perimetral: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en cada hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	