

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO ILOTENANGO          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE PACBALTEM CANTÓN SAC-XAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-08-0011-43               | FECHA:                         |                                 |



Foto 1: Sustitución de lámina a lámina troquelada aluzinc, calibre 26




Foto 2: Limpieza de canales




Foto 3: Mantenimiento de sistema eléctrico y sustición de lámparas



Foto 4: Sustitución de tablero de flipones




Foto 5: Sustitución de interruptores dobles




Foto 6: Mantenimiento a estructura de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO ILOTENANGO          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE PACBALTEM CANTÓN SAC-XAC |
| ESTABLECIMIENTO:            | 14-08-0011-43               | FECHA:                         |                                 |



Foto 7: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 8: Suministro e instalación de azulejo en cocina




Foto 9: Sustrucción de chimenea de concreto




Foto 10: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 11: Mantenimiento en puertas en baños



Foto 12: Sustrucción de accesorios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

|   |  |
|---|--|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO ILOTENANGO          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE PACBALTEM CANTÓN SAC-XAC |
| ESTABLECIMIENTO:            | 14-08-0011-43               | FECHA:                         |                                 |



Foto 13: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: Mantenimiento de portón



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <br>Firma y sello del Presidente de la C.A.P.F. |  |  |
|--|---|--|--|