



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente, Aldea Patzala, San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08 0018-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1. Modulo1: Sustitución de canales de PVC




Foto 2. Modulo 1: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana




Foto 3. Modulo1: Sustitución de vidrios





Foto 4. Patio: Reparación de piso de torta de concreto y sustitución de tubería PVC línea principal de agua pluvial.



Foto 5. Pintura general: pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---