



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN ANTONIO ILOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEBAQUIT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-08-0322-43 | FECHA: | 20/09/2024 |



Foto1: MÓDULO 4. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA POR CAPOTE DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: MÓDULO 4 REPARACION DE PISO TORTA DE CEMENTO



Foto 3: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 4: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 5: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL



Foto 6: MÓDULO 4 MANTENIMIENTO DE BANQUETA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | |
|---|--|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OPE |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  DIRECCIÓN |
|---|--|--|



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN ANTONIO ILOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEBAQUIT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-08-0322-43 | FECHA: | 20/09/2024 |



Foto 1: MÓDULO 4. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA POR CAPOTE DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: MÓDULO 4 REPARACION DE PISO TORTA DE CEMENTO



Foto 3: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 4: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 5: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL



Foto 6: MÓDULO 4 MANTENIMIENTO DE BANQUETA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| <p>A. V. J. A.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>  |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|---|



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN ANTONIO ILOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEBAQUIT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-08-0322-43 | FECHA: | 20/09/2024 |



Foto 1: MÓDULO 5 REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MÓDULO 5 REPACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.P.</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|