



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	03 de diciembre de 2024




Foto No. 1, Módulo No. 1. Reparación de cableado eléctrico, sustitución ducto electrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes, sustitución de focos ahorradores, mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)



Foto No. 2, Módulo No. 1. Reparación de cableado eléctrico, sustitución ducto electrico más accesorios, sustitución de tomacorrientes, sustitución de focos ahorradores, mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)




Foto No. 3, Módulo No. 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado)




Foto No. 4, Módulo No. 1. Sustitución de vidrios



Foto No. 5, Módulo No. 1. Pintura de muros interiores y exteriores



Foto No. 6, Módulo No. 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo. Cepillado, sujeción, aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	03 de diciembre de 2024



Foto No. 7, Módulo No. 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina.



Foto No. 8, Módulo No. 2. Reparación de cableado eléctrico, sustitución de focos ahorradores.



Foto No.9, Módulo No. 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto No. 10, Módulo No. 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo) Cepillado, sujeción, aplicación de pintura




Foto No. 11, Módulo No. 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo) Cepillado, sujeción, aplicación de pintura



Foto No. 12, Módulo No. 2. Sustitución de canal de canal pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público






ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	03 de diciembre de 2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacam, San Antonio Ilotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0891-43	FECHA:	03 de diciembre de 2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

