

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE /	MUNICIPIO:	CUNEN /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XETZAC /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0374-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023 /



Foto 1: Evaluadora de campo, iniciando con la visita de evaluación de campo en el establecimiento educativo.



Foto 2: Se requiere remozamiento de cubierta de lámina en módulo de aulas 1




Foto 3: Lámina deteriorada en área de corredor




Foto 4: Puede verificarse el deterioro de la cubierta de lámina.



Foto 5: Lámina con agujeros en el interior de aula 2.




Foto 6: Módulo de aulas que necesita el reemplazo de cubierta de lámina, en aula 3.





Firma y Sello de la OFP



IMBY LISSETH SOC CHIGU
ARQUITECTA
COL. No. 4057

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE /	MUNICIPIO:	CUNEN /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XETZAC /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0374-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023 /



Foto 7: Cubierta de lámina deteriorada, vista desde el interior de aula 1.



Foto 8: Se requiere remozamiento en red electrica para aula 1.



Foto 9: Se requiere remozamiento de red electrica en aula 2.



Foto 10: Se requiere remozamiento en estructura portante de metal para cubierta de lámina.




Foto 11: Presidente de OPF, procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.



Foto 12: Fotografia con representantes de OPF y evaluador de campo finalizando la visita de evaluación.


Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo de la OPF




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

