

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Modulo 1. Ventana, se observan tres vidrios rotos, lo cual presenta inseguridad, requiere instalación de vidrios y balcones.



Foto 2: Modulo 1. Ventana, se observan las ventanas expuestas a cualquier golpe o robo, por seguridad requiere instalación de balcones.



Foto 3: Módulo 1. Patio, se observa el piso agrietada en su totalidad y requiere mantenimiento.



Foto 4: Modulo 2. Piso, se observa el piso de dirección que requiere mantenimiento en su totalidad.



Foto 5: Modulo 3. Inodoro, se observa que esta sin uso el tanque por fisura.



Foto 6: Modulo 3. Piso de Inodoro se colapsó y requiere de mantenimiento y sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	20/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 13: Patio. Depósito de agua, se observa el depósito de agua de 1,100 It en uso exclusivamente para baños por su ubicación.



Foto 14: Patio. Se observa el depósito de agua a 15 metros de la cocina, la cocina está en desnivel; por lo que no se abastece, requiere instalación base nueva de depósito de agua de 2,500 It exclusivamente




Foto 15: Pintura General. Dirección y cocina en su parte exterior requiere pintura.



Foto 16: Pintura General. Dirección y cocina en su exterior requiere pintura .



Foto 17: Pintura General. Se observa pared dirección interior requiere pintura en su totalidad.



Foto 18: Pintura General. Dirección exterior, se observa que requiere pintura en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

