



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Modulo 1. Ventana, se observan balcones instaladas en cada ventana de las aulas



Foto 2: Modulo 1. Ventana, se observan tres aulas con nueve balcones de la parte de enfrente.



Foto 3: Módulo 1. Ventana, se observan cuatro balcones de la parte posterior de una aula.



Foto 4: Modulo 1. Ventana, se observan dos ventanas instaladas en la cocina.



Foto 5: Modulo 1. Patio, se observa piso granito instalado en el patio.



Foto 6: Modulo 1. Patio, se observa el piso de granito finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERÍO XEBOR ALDEA CECILIA Cunén, Quiché	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO XEBOR ALDEA CECILIA Cunén, Quiché
---	--	---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 7: Módulo 1. Focos ahorradores, se observan cuatro focos instaladas en cada aula.



Foto 8: Módulo 1. Focos ahorradores, se observan focos ahorradores en cada aula.



Foto 1: Módulo 2. Piso, se observa el piso de granito finalizado en la dirección.



Foto 2: Módulo 2. Piso, se observa el piso de dirección finalizado.



Foto 1: Módulo 3. Inodoro, se observa inodoro nueva e instalada.



Foto 2: Módulo 3. Inodoro, se observa inodoro nuevo e histada con todo accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODS



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Módulo 3. Piso, se observa piso ceramica antideslizante en los baños.



Foto 2: Módulo 3. Piso, se observa piso ceramica antideslizante en los baños.



Foto 1: Módulo 4. Focos, se observan focos ahorradores instalados en el patio.



Foto 2: Módulo 4. Unidades de luz, se observa la instalación de unidades de luz en el patio.



Foto 1: Módulo 4. Plafonera, se observan plafoneras instaladas en el patio.



Foto 1: Módulo 4. Tomacorriente, se observa la instalación de dos tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0364-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Módulo 4. Cableado eléctrico y accesorios, se observan la instalación del cableado eléctrico y accesorios..



Foto 2: Módulo 4. Cableado eléctrico y accesorios, se observan la instalación del cableado eléctrico y accesorios.



Foto 3: Módulo 4. Muro por block, se observa el muro y base del escenario finalizado.



Foto 4: Módulo 4. Muro por block, se observa el muro y base del escenario finalizado. .



Foto 1: Módulo 4. Plafonera, se observan plafoneras instaladas en el patio.



Foto 1: Módulo 4. Tomacorriente, se observa la instalación de dos tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024




Foto 1: PATIO. Se observa el deposito de agua de 2,500 litros instalado en la base.



Foto 1: PATIO. Se observa la base de concreto finalizado para deposito de agua de 2,500 litros.



Foto 1. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior de la dirección.



Foto 2. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte interior de la dirección.



Foto 3. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior de la cocina.



Foto 4. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior de dirección y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBOR, ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0384-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 5. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte exterior del escenario.



Foto 6. PINTURA GENERAL, se observa pintura en la parte interior del escenario.




Foto 7. PINTURA GENERAL, se observa pintura general en el establecimiento..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

