

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE**

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XABIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024



**Foto 1:** Evaluadora de campo inicia con el recorrido para verificar avances en el edificio educativo beneficiado.



**Foto 2:** Puede verificarse el suministro de estructura e instalación de tinaco y mejoramiento de red hidráulica




**Foto 3:** Se verifica la instalación de cubierta de metal, estructura portante y muros de lámina troquelada calibre 26



**Foto 4:** Se verifica la instalación de artefactos sanitarios tipo mingitorios en los servicios sanitarios



**Foto 5:** Se puede constatar la instalación de piso cerámico antideslizante en servicios sanitarios. Se confirma una correcta práctica de instalación.



**Foto 6:** Se puede verificar la instalación de un tablero distribuidor de energía (contador eléctrico) como mejoramiento de la red eléctrica

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**IMBY LISSETH SOC CHIGÜIL**  
**ARQUITECTA**  
**SOL. No. 4057**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE**

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XABIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024

**Foto 7:** Evaluadora de campo constata la implementación de llave de paso en red hidráulica de agua potable

**Foto 8:** Se puede verificar la instalación de estructura portante de metal con cubierta de lámina troquelada calibre en la cocina del establecimiento

**Foto 9:** Se puede verificar el remozamiento de estufa rural con chimenea de tubo de concreto

**Foto 10:** Se puede constatar el remozamiento de mesa de alimentos en la cocina del establecimiento

**Foto 11:** Se puede verificar el mejoramiento con losa de concreto en área de patio contiguo a módulo de aulas

**Foto 12:** Presidente de OPF en firmas y sellos en acta final de remozamiento

Firma y sello del Presidente de la OPF

**Imay Lisbeth Soc Chiquil**  
**ARQUITECTA**  
**COL. No. 4057**  
 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa