

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECAXLUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4924-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: COCINA Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal sistema eléctrico, llave de chorro. Reparación de ducto eléctrico.



Foto 2: SERVICIO SANITARIOS Sustitución de inodoros y lava manos



Foto 3: sustitución de depósito de agua




Foto 4: MODULO 1 sustitución de chapas, puerta y vidrios.




Foto 5: Reparación de muro de contención de block, mas cemento columnas y soleras



Foto 6: MODULO 3 Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Juan Ordoz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECAXLUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4924-43	FECHA:	17/05/2024




Foto 7: AREA LIBRE Reparación de piso torta de concreto.












Foto 6: MODULO 3 Reparación de sistema eléctrico. Sustitución de piso torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---