

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1411-0002-42	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Sustrucción de estructuras soporte de metal. Modulo 1



Foto 2: Sustrucción de láminas troquelada de calibre 26. Modulo 1



Foto 3: Sustrucción de bajada de agua. Modulo 1



Foto 4: Sustrucción de elementos de fijación. Modulo 1



Foto 5: Sustrucción de capotes. Modulo 1



Foto 6: Sustrucción de canales. Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo P...




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1411-0002-42	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Foto 7: Sustrucion de pescantes. Modulo 1



Foto 6: Sustrucion de puertas. Modulo 1




Foto 8: Sustrucion de Vidrios. Modulo 1



Foto 1: Sustrucion de puertas de baños Modulo 2





Foto 2: sustitucion de láminas del baño. Modulo 2



Foto 3: Sustrucion de costaneras del baño. Modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1411-0002-42	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Foto 4: Sustitucion de tasa de inodoro. Modulo 2



Foto 5: Instalacion de tanque de agua durman. Modulo 2




Foto 1: Sustitucion de columnas del portón Modulo 3



Foto 6: Sustutución del portón Modulo 1




Foto 5: Reparacion de piso de torta Modulo 1





Foto 6: Instalacion de Techado de gradas Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público 