

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché.	MUNICIPIO:	Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Hortencia Antigua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14- 11- 0010-43	FECHA:	29 de mayo del 2024



Foto1: capotes de las laminas estas rotas, lebandadas por el aire.



Foto 2: costaneras de hierros muy undidos en el corredor.



Fotos 5: laminas muy undidas y costaneras estan ya muy oxidadas.



Foto 6: laminas rotas entra agua cuando llueve , los niños sufren y los docentes del grado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de daños.

laminas ya que estan muy rdeteriorada por los años y cuando llueve caen gotas de lluvias en

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

