

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector el Mirador, Aldea Santa Avelina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0038-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1 de Modulo 1: Mantenimiento a estructura de porton de metal(lijado,sepillado sujeciones, aplicación de pintura y cambio de malla hg). Sustitucion de puertas de metal por metal.



1 Foto 2 de Modulo 1: Suministro y colocación de balcon de hierro. Sustitución de pila de concreto.



Foto 3 del Modulo 2. Sustitución de puertas de metal por metal.



Foto 4 Modulo 3. Suministro y colocación de balcon de hierro en ventana.



Foto 5 del Modulo:4 Reparación de circulación perimetral con tubo hg malla galvanizado.




Foto 6 del Modulo 4 Sustitución de porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Carlos Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector el Mirador, Aldea Santa Avelina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0038-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7 de Modulo 4: Reparación de bomba de agua.



foto 8 de Modulo 4 : Sustitución de accesorios de deposito de agua.




Foto 9 de Modulo 4: Sustitución de deposito de agua. Sustitución de accesorios de depositos de agua.



Foto 10 de Modulo 4: Sustitución de vidrios de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Carlos...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

