



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PORTUGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0021-43	FECHA:	



Foto 1: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCION DE ESTRUCTURAS DE METAL DE VENTANAS



Foto 3: MODULO 2 INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE CEMENTO



Foto 4: MODULO 2 INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE CEMENTO




Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



MODULO 2 INSTALACION DE TUBERIA DE PRINCIPAL DEDRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
