


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO IXOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0034-43	FECHA:	18 DE MARZO DE 2024



Módulo 4: Reparación de muro de cocina




Módulo 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Módulo 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Módulo 4: Reparación de piso de torta de concreto



Módulo 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 12 : Sustitución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Petrona Ortiz Ze*  
Firma y sello del Presidente de la OPF.  


*Antonio Rincón*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO IXOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0034-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



**Módulo1:Sustitución de tablero de flipones**



**Módulo 1: Sustitución de lamparas tipo LED**




**Módulo1:Pintura en muros exteriores e interiores**



**Módulo 1: Sustitución de algunas laminas de aulas**



**Módulo 2: Sustitución inodoro**



**Módulo 2: Sustitución de algunas laminas de baños**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Peterson Ortiz Izé*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

