



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Cumatz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0043-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Modulo 1 Reparación de banquetas de concreto, Pintura de muros exteriores, Sustitución de puerta de servivlos sanitarios. Sustitución de de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de puerta



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de chapa, sustitución de inodoro, Instalación de azulejo.



Foto 4: Modulo 1 Repello en muro, Sustitución de piso de concreto,




Foto 5: Modulo 2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, solerasn intermedias y columnas, Sustitución de piso de concreto.



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios santarios, sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---