

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XECNUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0044-43	FECHA:	16/04/2024



Modulo 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRO 26



Modulo 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTES




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL POR PUERTAS DE MADERA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, ESTRUCTURA DE METAL Y VALCONES DE VENTANA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VALCONES DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matco Juarez Lopez

Firma y sello del Presidente de la GB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XECNUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0044-43	FECHA:	16/04/2024



Modulo 7: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC



Modulo 8: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matco Suarez Lopez
Firma y sello del Presidente de la O.P.


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
