



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XECK 'ICHELAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0048-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024




Foto1: MODULO 1 SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR PVC



Foto 2: MODULO 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



Foto 3: MODULO 2 SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR PVC MAS VIDRIO



Foto 4: MODULO 2 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL




Foto 5: MODULO 1 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 6: REPARACION DE PATIO CON PLANCHAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XECK 'ICHELAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0048-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024




Foto7: MODULO 2 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 8: BAÑOS SUSTITUCION DE ACCESORIOS



Foto 9: REPARACION DE TECHO EN BODEGA



Foto 10: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

