



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XECK 'ICHELAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0048-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2023



Foto1: MODULO 1 COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PVC



Foto 2: MODULO 1 INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



Foto 3: MODULO 2 COLOCACIÓN DE VENTANAS DE METAL POR PVC MAS VIDRIO



Foto 4: MODULO 2 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL








Foto 5: MODULO 1 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XECK 'ICHELAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0048-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2024



Foto7: MODULO 2 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 8 SUSTITUYENDO ACCESORIOS EN BAÑOS



Foto 9: REPARANDO TECHO EN BODEGA



Foto 10: REPARANDO MURO PERIMETRAL



Foto 11: COLOCACIÓN DE PORTON DE METAL



Foto 12: COLOCACION DE PUERTA DE METAL EN BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---