



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0141-41	FECHA:	1/12/2024



FOTO 1: MODULO 1: Reparacion de Muro de contencion




FOTO 2: MODULO 1: Reparación de muro perimetral de blok,, con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.






FOTO 3: MODULO 1: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Domingo Lopez Matias*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

**C.P.F.**  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
ESCUELA OFICIAL RURAL MULTIFAMILIAR  
CASERIO LACANTUN  
SAN RAFAEL CHAN  
JOYABAJ, QUICHÉ

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**DIRECCIÓN**  
ESCUELA OFICIAL RURAL MULTIFAMILIAR  
CASERIO LACANTUN  
SAN RAFAEL CHAN  
JOYABAJ, QUICHÉ