



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0141-41	FECHA:	20/12/2024







FOTO 1: MODULO 1: Reparacion de Muro de contencion



FOTO 2: MODULO 1: Reparación de muro perimetral de blok, con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 3: MODULO 1: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Lopez Matias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

