



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión: 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO LA CANTUN, ALDEA SAN RAFAEL CHICHOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-0141-41	FECHA	martes, 24 de Septiembre de 2024



Foto 1: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN.



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA




Foto 4: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF: *Domingo Lopez Matias*
 Firma y Sello Director Centro Educativo: *[Firma]*

