

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chijuc, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0447-443	FECHA:	18-03-2024



Foto 1: los muros de concreto inservibles



Foto 2: lado norte malla oxidada y postede concreto deteriorada




Foto 3: lado oriente la malla es deteriorada y 6 canales inservibles



Foto 4: lado sur la malla postes de concreto esta deteriorada




Foto 5: canales inservibles



Foto 6: parte frontal el porton estan muy abietos los sepatadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Ortiz Jari
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

