

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA QUIACUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIACUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0450-43	FECHA:	18 MARZO DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y colocación de balcón.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 5: Ruptura de paredes para colocación de ventanas PVC y mejorar la iluminación natural.






Foto 6: Ruptura de paredes para colocación de ventanas PVC y mejorar la iluminación natural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público