



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | JOYABAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PIEDRAS BLANCAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-0451-43 | FECHA: | 18/03/2024 |



Foto1: REPARACION DE MURO PERIMENTAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 2: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA




Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA, CALIBRE 26. SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA, PARA LAMINA TROQUELADA.




Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, 8 AULAS, COCINA Y BAÑOS, INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 5: SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO EN CUATRO SANITARIOS



Foto 6: SUSTITUCION DE PLAFONERAS, CAJA DE PLIFONES, BOMBILLAS, SWICH, PARALELO, TRIPLEX

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Regina Gonzalez Ramos*
Firma y sello del Presidente de la OPF

 *[Signature]*
Sello Director Centro Educativo Público