



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Antonio Coyoya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0455-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: MURO PERIMETRAL- Reparación de muro perimetral, solera tubo hg leg, e instalación de malla




Foto 2: MURO PERIMETRAL- Repello y cernido en muro



Foto 3: MURO PERIMETRAL. reparación de muro de contención



Foto 4: PATIO. Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 5 MODULO 1 sustitución de focos ahorradores y plafonera




Foto 6 MODULO 1 sustitución de tomacorriente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcel Laster Ramol

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

