



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Antonio Coyoya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0455-43	FECHA:	20/12/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL- Reparación de muro perimetral, solera tubo hg leg, e instalación de malla



Foto 2: MURO PERIMETRAL- Repello y cernido en muro



Foto 3: MURO PERIMETRAL. reparación de muro de contención



Foto 4: PATIO. Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 5 MODULO 1 sustitución de focos ahorradores y plafonera



Foto 6 MODULO 1 sustitución de tomacorriente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Pastor Ramos
Firma y sello del Presidente de la CP
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN ANTONIO COYOYA
CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA
JOYABAJ, EL QUICHÉ**

[Signature]
Firma y Sello Director Central del Establecimiento Público
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN ANTONIO COYOYA
JOYABAJ, QUICHÉ**