



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CIMIENTOS, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0481-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 4: REPARACIÓN MURO PERIMETRAL.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO. MEDIDAS 4.8 CENTÍMETROS X 2.40 CENTÍMETROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

