


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | JOYABAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TRES CRUCES I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1412-0489-43 | FECHA: | 14/03/2024 |




Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico. Pintura en muros exteriores e interiores




Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico. Pintura en muros exteriores e interiores.




Modulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Modulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.




PINTURA GENERAL .



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

