









OBSERVACIONES: En caso de no haberse observado, se puede agregar el número de fotos. Firma y sello del responsable del registro fotográfico.		OBSERVACIONES: En caso de no haberse observado, se puede agregar el número de fotos. Firma y sello del responsable del registro fotográfico.	
Foto 6: Fabricación de estructura para elevar depósito de agua de 1100 litros.		Foto 5: Pintura en exteriores e interiores.	
			
Foto 4: Sustitución de canal de metal.		Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.	
			
Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero por una formal.		COCINA, Foto 1, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc 26.	
			
MUNICIPIO: OYABAJ	LOCALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO EL MANANTIAL	MUNICIPIO: OYACHE	LOCALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DIGNA RURAL MIXTA
FECHA: 15 DE MARZO DE 2024	FECHA: 15 DE MARZO DE 2024	FECHA: 15 DE MARZO DE 2024	FECHA: 15 DE MARZO DE 2024
<input type="checkbox"/> ANTES	<input type="checkbox"/> DURANTE	<input type="checkbox"/> DESPUÉS	<input type="checkbox"/> ANTES



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JGYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5255-43	FECHA:	18 DE MARZO DE 2024



Foto 1: MODULO 2, Mantenimiento a balcones de metal



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Reparación de banquetas de concreto



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto




Foto 5: Sustitución de canal de metal







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-5255-43	FECHA:	18 DE MARZO DE 2024



MODULO 3 Baños Foto1: Sustitución de grifos



Foto 2: Mantenimiento a estructura ( lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de accesorios de depósito de agua



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con nuevas hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

