

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5255-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2024




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5255-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF




  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-5255-43	FECHA	02 DE JUNIO DE 2024

 <p><b>COCINA, Foto 1, Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc 26</b></p>	 <p><b>Foto 2: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero por una formal</b></p>
---	--

 <p><b>Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal</b></p>	 <p><b>Foto 4: Sustrucción de canal de metal</b></p>
---	--

 <p><b>Foto 5: Pintura en exteriores e interiores</b></p>	 <p><b>Foto 6: Fabricación de estructura para elevar depósito de agua de 1100 litros</b></p>
--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	---

