

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xesupio Aldea Palop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0032-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: reparacion de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galbanizado soleras intermedias y columnas.



Foto 2: reparacion de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galbanizado soleras intermedias y columnas.



Foto 3: reparacion de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galbanizado soleras intermedias y columnas.



Foto 4: sustitucion de porton en mal estado de madera por metal.



Foto 5: sustitucion de tanque de agua y accesorios de inodoro



Foto 6: reparacion de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galbanizado soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

