



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xesupio Aldea Palop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0032-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 1: reparación de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galvanizado soleras intermedias y columnas.



Foto 2: reparación de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galvanizado soleras intermedias y columnas.



Foto 3: reparación de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galvanizado soleras intermedias y columnas.



Foto 4: sustitucion de porton en mal estado de madera por metal.




Foto 5: Sustitucion de tanque de agua y accesorios de inodoro.



Foto 6: reparación de muro perimetral de block con tibo hg y malla y galvanizado soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

